


Informe Grupo Trabajo Escena Urbana

Nº 1



ZONAS :

- PASEO DE LA CARRETERA
- CALLE GERONA
- CALLE AMSTERDAN, ESTOCOLMO Y ADYACENTES

BENIDORM 10 JULIO 2015

**GRUPO TRABAJO ESCENA URBANA
ZONA CASCO ANTIGUO
PASEO DE LA CARRETERA**





Paseo de la Carretera.

Se observa el deterioro y suciedad de las señales de tráfico siendo de fácil solución, limpiando la señal o sustituyéndola por otra.

Hay varios luminosos cuya imagen de abandono, deterioro y peligrosidad de caída en la vía pública perjudica a la calle más transitada y en donde se pagan los más altos alquileres de Benidorm.

Se ven los adoquines muy castigados por el tránsito de vehículos de carga y descarga y por la cantidad de personas que pasean por ella.

**GRUPO TRABAJO ESCENA URBANA
 ZONA RINCÓN—CALLE GERONA**



Calle Gerona. I

Sin ninguna papelerera desde el comienzo de la calle , es decir, desde Mercaloix hasta la esquina de la calle Esperanto.

Como se observa en las fotografías, en menos de 500 metros hay varias baldosas levantadas y rotas, provocando heridas y tropiezos al ser una calle de las más transitadas de Benidorm.

Su solución visible está en rellenarlas con cemento o cambiándolas paliando levemente la imagen de abandono que tiene esta calle.

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



Calle Gerona. II

Como se observa en la foto 1 y 2, enfrente de la entrada al Hotel Villa Benidorm y al lado del parque de la oficina TurisInfo, están estas baldosas hundidas y sueltas, provocando tropiezos y heridas al llevar calzado abierto y chanclas.

En la foto 3, a la altura del Telepizza de la calle Gerona, está este hueco de baldosa y la otra de al lado levantada, considerando de fácil solución, rellenándola o sustituyéndola por otra.

**GRUPO TRABAJO ESCENA URBANA
ZONA RINCÓN—CALLE GERONA**

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



Calle Gerona. II

Como se observa en la foto 1, 2 y 3 enfrente del Hotel Los Pelícanos, hay tres baldosas que están rotas y sueltas, provocando tropiezos y heridas.

FOTO 1



FOTO 2



Calle Amsterdan, Estocolmo y adyacentes.

Como se observa en la foto 1 y 2, los metacrilatos informativos de la calle están sucios u ocultos por las ramas de los árboles. Esta zona es muy turística al haber hoteles y bloques de apartamentos turísticos, creando una sensación de abandono.

En la zona en donde se ubican los contenedores de basura y reciclaje, desprenden durante todo el día un olor desagradable, siendo informados que hace mucho tiempo que no se baldan estas calles ni las aceras.

**GRUPO TRABAJO ESCENA URBANA
ZONA RINCÓN—CALLE AMSTERDAM**

