


Informe Grupo Trabajo Escena Urbana

Nº 2



ZONA :

- **MERCADO**

BENIDORM 14 JULIO 2015

**GRUPO TRABAJO ESCENA URBANA
ZONA CENTRO
C/ MERCADO**



Calle Mercado.

Hace unas semanas, un coche volcó sobre la fachada del establecimiento Joyería Suiza, rompiendo el bolardo que tenían justamente enfrente de la puerta de la tienda.

Desde entonces, al faltar dicho bolardo, queda espacio suficiente como para que las motos se suban a la acera en momentos de tráfico e incluso hay vehículos que paran aprovechando el hueco, provocando molestias para el viandante así como el acceso a la joyería.

Solicitamos la reposición de dicho bolardo, para evitar que se invada la acera entorpeciendo el paso de los peatones y el acceso al establecimiento.